



STENSBERGGATEN 10-14 BOLIGSAMEIE

Stensberggata 10, 0170 OSLO

E-post: stensberggt10-14@styrerommet.net

Hjemmeside: www.stensberggt.no

Styrets postkasse er i nr. 10

Utgave 3-2016

17.06.2016

Info fra styret

Ingen husleieøkning fra 01.07.2016

Ny vurdering av sameiets likviditet foretas i løpet av høsten.

Ventilasjonsaggregatene i leilighetene

Husk filterskift og overgang til "sommerblokk", det vil si stålplaten som erstatter gjenvinningsenheten.

Varmestyringssystemet i leilighetene

Rødt lys på boksen i boden betyr at batteriskift er nødvendig (gjelder det nye systemet).

Techem (22 02 14 59) har ansvar for vedlikehold av det nye varmestyringssystemet, ALRE, men kan for tiden ikke tilby nyinstallasjon. Styret jobber med å finne en ny installatør. Seksjonseiere som beholdt det opprinnelige systemet må kontakte Malthe Winje Automasjon (66 99 61 00) ved behov for bistand. MWA har nå kun reserveventiler til det gamle systemet. Andre komponenter kan ikke skaffes.

Unngå vannlekkasjer

Husk rensing av sluk, også på balkonger og terrasser.

Forsøpling er uakseptabelt

Sigarettsneiper og annet avfall kastes fra balkongene og ned i fellesarealene. Dette fører til forsøpling, kan medføre brannfare og er til stor irritasjon for dem som berøres direkte.

Bruk av avfallsrommet

Avfall skal plasseres i konteinerene. Store gjenstander er den enkeltes ansvar å bringe til godkjent avfallsmottak.

Hvem eier ergometersykkelen som er plassert i avfallsrommet?

